
Maatregelen organisatie bij fysieke belasting door het opbreken en herbestraten

Maatregelen organisatie bij fysieke belasting door het opbreken en herbestraten

- Geef voorlichting en instructie over risico's en maatregelen.
- Bepaal bij ieder werk of mechanisch herbestraten mogelijk is. Houd rekening met ruimte, talud, verband en materiaal.
 - Bij gepland werk neemt de werkvoorbereider dit op in de werkorder.
 - Bij ongepland werk bepaalt de medewerker dit ter plaatse via een LMRA op basis van de vooraf gekregen voorlichting en instructies.
- Als mechanisch herbestraten mogelijk is, mag niet handmatig bestraat worden.
- Stel de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking: werkhandschoenen, kniebeschermers, veiligheidsbril, veiligheidshelm en veiligheidsschoenen.
- Houd toezicht op een juiste uitvoering van de werkzaamheden.
- Als per monteur het herbestraten meer dan 20m² is dan moet de procedure conform de CROW 324 gevolgd worden: zie bijlage

Oplossing voor: Werkgever

Source URL: <https://test.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-bij-fysieke-belasting-door-het-opbreken-en-herbestraten>