

Maatregelen organisatie bij conditiebepaling uitgenomen AC-leiding door niet-destructieve meting

Maatregelen organisatie bij conditiebepaling uitgenomen AC-leiding door niet-destructieve meting

Werknemers moeten de opleiding 'veilig werken met asbestcementleidingen' aantoonbaar hebben gevolgd voordat zij deze werkzaamheden gaan doen. Dit geldt ook voor medewerkers die toezicht houden op de werkzaamheden. De opleiding moet minimaal om de 5 jaar worden herhaald.

Werkvoorbereiding

- Zorg ervoor dat er voldoende water en zeep is zodat medewerkers hun armen, handen, gezicht kunnen wassen.
- Zorg ervoor dat het voor het uitvoeren van de test benodigde materiaal en materieel aanwezig is.
- Zorg voor voldoende juist verpakkingsmateriaal met opdruk "asbest".
- Zorg voor voldoende materiaal om de werkplek goed te kunnen afzetten en afbakenen.
- Zorg ervoor dat op de locatie een asbestafvalcontainer inclusief container bag aanwezig is.

Afvoer AC-buizen en afval

- Het verpakkingsmateriaal en de asbestafvalcontainers met afvalstoffen moeten:
 - voorzien zijn van het juiste etiketconform het Warenwetbesluit asbest
 - zodanig worden afgevoerd dat het milieu niet met asbest wordt verontreinigd.

Instructies leidinggevende

- Alleen mensen die de opleiding 'veilig werken met asbestcementleidingen' aantoonbaar hebben gevolgd mogen dit werk uitvoeren.

Oplossing voor: Werkgever

Source URL: <https://test.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-bij-conditiebepaling-uitgenomen-ac-leiding-door-niet-destructieve-meting>