
Maatregelen organisatie t.b.v. herkenbaarleiden van leidingen

Maatregelen organisatie t.b.v. herkenbaarleiden van leidingen

Werkvoorbereiding

- Zorg voor het uitvoeren van een KLIC-melding.
- Zorg voor het delen van de gebiedsinformatie.
- Zorg voor het graven van proefsleuven en/of voorsteken.
- Zorg ervoor dat elke monteur de beschikking heeft over een metaaldetector.
- Zorg ervoor dat elke monteur de beschikking heeft over een spanningsindicator.
- Zorg voor voldoende reserve batterijen.
- Zorg voor een testkabel (elektriciteitskabel met minimaal twee aders, lengte 1 meter).
- Zorg voor geïsoleerd gereedschap (kniptang en zaag).

Instructies leidinggevende

- Geef voorlichting en instructie over de risico's en maatregelen en stem de maatregelen af op de duur van de werkzaamheden.
- Volgen van de instructie 'gebruik metaaldetector' door de monteurs.
- Volgen van de instructie 'gebruik spanningsindicator' door de monteurs.
- Volgen van de training CROW 500 door de monteurs.
- Bekend maken van de monteurs met de richtlijnen omtrent het toepassen van mantelbuizen en bijbehorende kleurcoderingen.
- Voer periodiek werkplekinspecties en gedragsobservaties uit.

Oplossing voor: Werkgever

Source URL: <https://test.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-tbv-herkenbaarleiden-van-leidingen>