

Maatregelen medewerker bij fysieke belasting door het opbreken en herbestraten

Maatregelen medewerker bij fysieke belasting door het opbreken en herbestraten

Voor je begint

- Bepaal hoeveel straatwerk er uitgebroken moet worden.
- Bepaal waar het uitgekomen materiaal opgesteld moet worden.
- Doe een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) op basis van de vooraf gekregen voorlichting en instructie.
- Bij oppervlaktes groter dan 20m² mag alleen handmatig herbestraat worden indien mechanisch herbestraten onmogelijk is.



Tijdens het werk

- Draag naast de reguliere bedrijfskleding, werkhandschoenen, kniebeschermers, veiligheidsbril en veiligheidsschoenen.
- Gebruik een stootijzer voor het opbreken van de eerste steen/tegels.
- Breek de rest van het straatwerk op met behulp van een stootijzer en schop of gebruik een shovel bij grote oppervlaktes.
- Plaats het uitgekomen materiaal minimaal 50 cm naast de put of sleuf. Voorkom hierbij onnodig tilwerk.
- Vraag bij het tillen van zware lasten (>25 kg in ideale omstandigheden) uw collega om hulp.
- Verdicht en egaliseer na gedane werkzaamheden het te herbestraten oppervlak.

Oplossing voor: Werknemer

Source URL: <https://test.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-medewerker-bij-fysieke-belasting-door-het-opbreken-en-herbestraten>